

## PFLEGEHINWEISE

### Mineralwerkstoff - Corian & Hi-Macs

Für die regelmäßige Reinigung von Oberflächen aus Mineralwerkstoff (z. B. Corian oder Hi-Macs) gehen Sie wie folgt vor:

Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm und befeuchten Sie diesen mit Wasser.

*Achtung: Keine Scheuer- oder Kratzschwämme benutzen.*

Tragen Sie einen fettlösenden Allzweckreiniger auf das Tuch oder den Schwamm auf.

Stellen Sie sicher, dass der Reiniger ausdrücklich für Acryl- bzw. Mineralwerkstoffoberflächen geeignet ist.

Reinigen Sie die Oberfläche mit gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen, ohne starken Druck auszuüben.

Spülen Sie das Tuch oder den Schwamm gründlich mit klarem Wasser aus.

Wischen Sie die gereinigte Fläche mehrmals mit warmem, klarem Wasser nach, um alle Reinigungsmittelreste vollständig zu entfernen.

Trocknen Sie die Oberfläche anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch, um Wasserflecken zu vermeiden.

#### Hinweis:

Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder stark scheuernde Produkte, da diese die Oberfläche beschädigen oder mattieren können.